

DOCUMENTO Anexo de registro: 08092024_ori _RuegoComisionmaterialdeseguridarecorrido_signed.pdf	IDENTIFICADORES Número de la anotación: 31770, Fecha de entrada: 09/09/2024 0:01 :00	
OTROS DATOS Código para validación: PJ28Z-JBFRK-CKB1C Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1087571; PJ28Z-JBFRK-CKB1C; D1E9E7136F0BFC5B9F4018C67DC325B175E9CC13) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ssejes.es/verificador/?idoma=1>



## RUEGO QUE PRESENTA D. ALEJANDRO CARO MANZANERO, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, EN REFERENCIA A LAS PLATAFORMAS SITUADAS EN EL RECORRIDO DEL ENCIERRO

### EXPONE

Durante las fiestas mayores ya les hicimos llegar la situación de las plataformas repartidas por el recorrido, así como las propias gradas de los espectadores.

Durante la realización del segundo encierro pudimos comprobar como la barandilla de las gradas de la calle estafeta perdía su rigidez y capacidad de sujeción. Cuando finalizó el encierro nos pasamos por el lugar en cuestión y vimos que faltaban en las tijeras los pasadores correspondientes, siendo sustituidos por alambre y cinta aislante.

En las plataformas, no solo en las de protocolo, se retiró la escalera que daba acceso a las mismas, teniendo que acceder a la plataforma como buenamente se podía, incluidos niños y personas mayores como la prensa con sus equipos. Sin contar que el primer día de encierros nos encontramos con laterales realizados con cinta plástica sin ningún nivel de protección, posteriormente se pusieron travesaños atados con alambre y que se desplazaban cuando se sujetaban para poder subir con algún que otro susto, pues, aunque la altura es menor que las plataformas anteriores la posibilidad de caída es mucho mayor debido a la falta de escalera y elementos pasivos de protección adecuados.

Por tal motivo, realizamos el siguiente

### RUEGO

- Doten a la empresa instaladora de los elementos homologados para la fijación de las tijeras de las gradas (pasadores) los cuales tienen comprobada su resistencia y no utilicen alambre y cinta aislante
- Realice la inspección de estos elementos antes de la realización de los encierros para que tengan escalera y los medios pasivos adecuados para que se pueda estar con seguridad en ellos.

En San Sebastián de los Reyes a, 3 de septiembre de 2024

Firmado por CARO MANZANERO  
ALEJANDRO - \*\*\*5949\*\* el día  
03/09/2024 con un certificado  
emitido por AC FNMT Usuarios

Grupo Municipal Vox  
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes  
Casa Consistorial  
Tel.: 91 659 71 00  
[voxsanse@ssreyes.org](mailto:voxsanse@ssreyes.org)